

ЭКСПОРТ

С С С Р



ПАСПОРТ

на экспонометр фотоэлектрический

типа Ю11/4

№ . . . . . 138328

I. Назначение

Прибор предназначен для определения необходимых условий экспонирования (относительного отверстия объектива, выдержки или их сочетания для данной светочувствительности фотографического материала) при фото- и киносъемках путем измерения средней яркости или освещенности объекта фотографирования.

Исполнение: обыкновенное

Изготовленный прибор соответствует требованиям заказ-наряда

## II. Основные технические данные

Шкала светочувствительности фото-материала  $4 \div 1000$  единиц ГОСТ и  $6 \div 30^\circ$  DIN

Шкала относительных отверстий

$1,4 \div 22$

Шкала выдержек  $1/1000 \div 15$  s

Шкала частоты киносъемки  $8 \div 64$  кадров в секунду

Вес 0,08 kg

Габаритные размеры

$57 \times 80 \times 30$  mm

## III. Комплект поставки

1. Экспонометр типа Ю11/4
2. Молочный светофильтр
3. Шнур
4. Футляр
5. Упаковочная коробка
6. Описание и правила пользования
7. Паспорт

## IV. Свидетельство о приемке

Прибор проверен, удовлетворяет техническим условиям и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска « **ИЮН 19** г.

Представитель ОТК завода

Зак. 457.

